



Schutzbrillentragepflicht im gesamten Betrieb

Bei allen **spanenden Bearbeitungen**
Beim Umgang mit Druckluft!

Beispiele:

Drehen, Fräsen, Bohren, Flexen, Schleifen, Hobeln
und Säubern mit Druckluft

Kollegen, die ihre Schutzbrille vergessen,
sind auf das Tragen aufmerksam zu machen!